

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Котегуртский детский сад»

Утверждаю:

Заведующий МБДОУ

«Котегуртский детский сад»

Г.В. Шихова

2020 г.

Приказ №



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ(ОСИ)
МБДОУ «Котегуртский детский сад»

1. Общие сведения об объекте

- 1.1 Наименование (вид) объекта Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Котегуртский детский сад».
- 1.2 Адрес объекта 427063 Удмуртская Республика, Дебесский район, д.Котегурт, ул.Молодежная, 5.
- 1.3 Сведения о размещении объекта:
-отдельно стоящее здание 1 этаж, 139,6 кв. м
- наличие прилегающего земельного участка да 1900 кв. м
- 1.4 Год постройки здания 1987, последнего капитального ремонта - нет
- 1.5 Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущий ремонт 2021 год, капитальный - 2024.

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6 Название организации (учреждения) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Котегуртский детский сад».
- Краткое наименование МБДОУ «Котегуртский детский сад».
- 1.7 Юридический адрес организации (учреждения) 427063 Удмуртская Республика Дебесский район, д.Котегурт, ул.Молодежная, 5.
- 1.8 Основание для пользования объектом - оперативное управление.
- 1.9 Форма собственности – государственная.
- 1.10 Территориальная принадлежность – муниципальная.
- 1.11 Вышестоящая организация (наименование) - Управления Образования Администрации МО «Дебесский район».
- 1.12 Адрес вышестоящей организации 427060, Удмуртская Республика, Дебесский район, с.Дебесы, ул.Советская, 88.

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынки сфера услуг, другое) образование.
- 2.2 Виды оказываемых услуг
Образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования присмотр и уход за детьми.
- 2.3 Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в том числе проживанием, на дому, дистанционно): на объекте, сокращенный день – 9,0 часов в день с 07.30-16.30, пятидневная рабочая неделя, выходные суббота и воскресенье, а также государственные праздники.
- 2.4 Категории обслуживаемого населения: дети дошкольного возраста, в том числе дети с ограниченными возможностями здоровья.
- 2.5 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность -проектная вместимость: 20 детей дошкольного возраста.

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Общественного транспорта нет, подвоз детей к дошкольному учреждению – на личном транспорте. наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту **нет** _____

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- расстояние до объекта от проезжей части улицы _____ 50 _____ м
- время движения (пешком) _____ 2 _____ мин.
- наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - **нет**,
- перекрестки (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером) -**нет**
- информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная) -**нет**
- перепады высоты на пути: **нет**
- их обустройство для инвалидов на коляске: **нет**.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А» (доступность всех зон и помещений – универсальная; «Б» (доступны специально выделенные участки и помещения; «ДУ» (доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому; «ВНД» (не организована доступность).

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ
2	Вход (входы) в здание	ДУ
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

3.5 Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: основные структурно – функциональные зоны доступны не всем категориям инвалидов.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№	Структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Капитальный ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт

8	Все зоны и участки	Дополнительно: организация альтернативной формы обслуживания на дому для детей –инвалидов, не имеющих возможность передвигаться без кресла-коляски.
---	--------------------	---

4.2 Период проведения работ: Согласно дорожной карты Управления Образования Администрации МО «Дебесский район», в рамках исполнения Дорожной карты Управления Образования Администрации МО «Дебесский район».

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: Соответствие ОСИ всем требованиям.

4.4 Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ДПВ (доступно полностью всем).


4.5 Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование работ с надзорными органами в сфере проектирования и строительства, Согласование с вышестоящей организацией Администрация МО «Дебесский район»

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Паспорт сформирован на основании акта обследования объекта: акт №1 от 25 декабря 2020 г.
2. Комиссией (наименование), состав которой утвержден приказом от 23 декабря 2021 г. №7



АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
Объекта социальной инфраструктуры
к ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 1 от 25 декабря 2020 г.
МБДОУ «Котегуртский детский сад»

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта **Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Котегуртский детский сад»**
- 1.2. Адрес объекта: **427063, УР, Дебесский район, д. Котегурт, ул. Молодежная, д. 5**
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 1 этажное, **139,6 кв.м**
 - наличие прилегающего земельного участка (да); нет, **1900 кв.м**
- 1.4. Год постройки здания **1987 г.**, последнего капитального ремонта **нет**
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущий – 2021 г., капитальный 2025 г.*

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Полное название Учреждения: **Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Котегуртский детский сад»**
Сокращенное наименование Учреждения: **МБДОУ «Котегуртский детский сад»**
- 1.7. Юридический адрес Учреждения **427063, УР, Дебесский район, д. Котегурт, ул. Молодежная, д. 5**
- 1.8. Основание для пользования объектом: **оперативное управление**
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) **государственная**
- 1.10. Территориальная принадлежность (*федеральная, региональная, муниципальная*) **муниципальная**
- 1.11. Вышестоящая организация (*наименование*) **Управление образования Администрации МО «Дебесский район»**
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: **427060 УР, с. Дебесы, ул. Советская, д.88. тел. 8 (34151) 4-15-74**

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

Дополнительная информация: Образовательная организация обеспечивает образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования присмотр и уход за детьми.

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Общественного транспорта нет, подвоз детей к дошкольному учреждению – на личном транспорте.

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - **нет**

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

- расстояние до объекта от остановки транспорта **100 м.**
- время движения (пешком) **5 минут.**
- наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*), **да.**
- Перекрестки: **нерегулируемые**; *регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;* **нет**
- Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная;* **нет**
- Перепады высоты на пути: *есть, нет* (описать) **нет**

их обустройство для инвалидов на коляске: *нет*.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ № п / п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А» (доступность всех зон и помещений – универсальная; «Б» (доступны специально выделенные участки и помещения; «ДУ» (доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому; «ВНД» (не организована доступность).

3.4.Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п / п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ
2	Вход (входы) в здание	ДУ
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД

3.5 Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: Выполнение комплексного ремонта всех основных структурно-функциональных зон для обеспечения доступности здания и сооружений для всех категорий населения, в том числе для маломобильных групп населения.

4.Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п / п	Структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта(вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт

3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Капитальный ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт
8	Все зоны и участки	Дополнительно: организация альтернативной формы обслуживания на дому для детей –инвалидов, не имеющих возможность передвигаться без кресла-коляски.

4.2 Период проведения работ: Согласно дорожной карты Управления Образования Администрации МО «Дебесский район», в рамках исполнения Дорожной карты Управления Образования Администрации МО «Дебесский район».

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: Соответствие ОСИ всем требованиям.

4.4 Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ДПВ (доступно полностью всем).

4.5 Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.5.1.Согласование на Комиссии _____

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.5.2.Согласование работ с надзорными органами в сфере проектирования и строительства, архитектуры.

_____ техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации; согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) да Администрация МО «Дебесский район» согласование с общественными организациями инвалидов нет другое_____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____

4.6. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте

доступности субъекта Российской Федерации _____

Результаты обследования:

- | | |
|--|--------------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на <u> 2 </u> л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на <u> 2 </u> л. |
| 3. Путей движения в здании | на <u> 1 </u> л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на <u> 2 </u> л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на <u> 1 </u> л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на <u> 1 </u> л. |

Результаты фотофиксации на объекте _____ на л.
 поэтажные планы, паспорт БТИ _____ на л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) _____

Результаты фотофиксации на объекте _____ на л. Поэтажные планы, паспорт БТИ _____

Заведующий д/с

Шихова Т.В.
(Должность, Ф.И.О.)

Шихова
(Подпись)

Члены рабочей группы:

Специалист-эксперт

Завхоз Серебряникова Ю.С.

(Должность, Ф.И.О.)

Завхоз
(Подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

В том числе:

представители общественных
организаций инвалидов

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

представители организации,
расположенной на объекте

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Приложение 1
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности
ОСИ N 1 от "25" декабря 2020 г.

I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

«Котегуртский детский сад»

427063, Удмуртская Республика, Дебесский район, д Котегурт, ул. Молодежная, 5

Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функциональн о- планировочно го элемента	Наличие элемента			Выявлены нарушения и замечания		Работы по адаптаци и объектов	
		есть / нет	N на план е	N фот о	Содер - жание	Значимо для инва- лида (ка- тегория)	Содер - жание	Вид ы рабо т
1.1	Вход (входы) на территорию	есть			Дорожка не асфальтиров ана	ДП-В	асфальти рование	Капитальны й ремонт
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть			Пешеходные дорожки асфальтиров аны	ДП-В	Привести в соответстви е	Капитальный ремонт
1.3	Лестница (наружная)	нет					Лестница не требуется	Не нуждается
1.4	Пандус (наружный)	нет			Пандус отсутствует	ДП- И (К,О)	Установит ь пандус	Индивидуаль ное решение с ТСР
1.5	Автостоянка и парковка	нет			Нет площадки для автотранспо рта	ДП-В	Обеспечи ть место для автостоян ки и парковки	Капитальны й ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне				Не адаптирован о для всех групп МГН	ДП-В	Обеспечи ть доступнос ть всех групп МГН	Ремонт капитальный

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Территории, прилегающие к зданию, участку	ДУ			Текущий ремонт

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Выполнить в комплексе капитальный ремонт территории для доступности здания и сооружений для маломобильных групп населения.

1. Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

«Котегуртский детский сад»

427063, Удмуртская Республика, Дебесский район, д.Котегурт, ул. Молодежная, 5

N п/п	Наименование функциональн о- планировочно го элемента	Наличие элемента			Выявлены е нарушения и замечания		Работы по адаптаци и объектов	
		есть / нет	N на пла не	N фо то	Содер - жани е	Значимо для инва- лида	Содер - жание	Вид ы рабо т
2.1	Лестница (наружная)	нет			Лестница не требуется	ДП-В		Не нуждается
2.2	Пандус (наружный)	нет			Пандус отсутствует	ВНД	Установить пандус	Индивидуаль ное решение с ТСР
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть				ДП-В	Адаптировать площадку перед дверью нескользким покрытием	Текущий ремонт
2.4	Дверь (входная)	есть			Дверь узкая, кресло- коляска не пройдет	ДП-В	Адаптировать тамбур и монтировать дверь для доступа инвалидов на креслах-колясках. Расширить дверной проем. Поменять двери	Капитальны й ремонт
2.5	Тамбур	есть			Не соответству ет ГОСТу	ДП-В		Индивидуаль ное решение с ТСР
	ОБЩИЕ требования к зоне				Не адаптирова но для всех МГН		Обеспечить доступность всех групп МГН	Капитальны й ремонт

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональн ой зоны	Состояние доступности <*>(к пункту 3.4 Акта обследовани я	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Вход (входы) в здание	ВНД ДП-В ДП-В ДП-И (О,С,Г,У)			Адаптировать площадку путем нанесения противоскользящего покрытия. (СП 59.13330. 2012. «СНиП 35.01-2001) Адаптировать тамбур и монтировать дверь для доступа инвалидов на креслах-колясках. СП 59.13330.2012. Установить пандус для доступности здания для маломобильных групп населения. Провести капитальный ремонт входа (входов)

				в здание
--	--	--	--	----------

Комментарий к заключению: Провести в комплексе капитальный ремонт входа (входов) в здание в целях обеспечения доступности здания для маломобильных групп населения.

I. Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

«Котегуртский детский сад»

427063, Удмуртская Республика, Дебесский район, д. Котегурт, ул. Молодежная, 5

Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации и объектов	
		есть / нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимость для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть			Площадь вестибюля мала	ДУ	Расширить площадь зоны ожидания, вестибюля	Капитальный ремонт
3.2	Лестница (внутри здания)	нет				ДЧ-И (О, Г, С, У)		
3.3	Пандус (внутри здания)	нет			Монтаж пандуса невозможен	ВНД	Технические решения невозможны	Капитальный ремонт
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет						
3.5	Дверь	есть			Не соответствует	ДП-В	Привести в соответствие	Капитальный ремонт
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть			Не адаптировано для всех МГН	ДЧ-И (О, Г, С, У)	Обеспечить доступность всех МГН	Капитальный ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне				Не адаптировано для всех МГН	ДЧ-И (О, Г, С, У)	Обеспечить доступность всех МГН	Капитальный ремонт

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Пути движения внутри здания (в т.ч. эвакуационные пути)				Капитальный ремонт

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Выполнить комплексный ремонт путей движения внутри здания (в т.ч. эвакуационных путей).

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)

Вариант I - зона обслуживания инвалидов

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Котегуртский детский сад»

427063, Удмуртская Республика, Дебесский район, д. Котегурт, ул. Молодежная, 5

N п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявлены нарушения и замечания		Работы по адаптаци и объектов	
		есть / нет	N на пла не	N фо то	Содер - жани е	Значимо для инва лида (ка тегория)	Содер - жани е	Вид ы рабо т
4.1	Кабинетная форма обслуживания	Есть			Адаптиро вана для всех МГН, кроме инвалидо в на кресло- колясках	ДУ	Произвес ти монтаж подъемни ка	Капитальны й ремонт
4.2	Зальная форма обслуживания	нет			--	--	--	--
4.3	Прилавочная форма обслуживания	Нет			--	--	--	--
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	Нет			--	--	--	--
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет			--	--	--	--
	ОБЩИЕ требования к зоне				--	--	--	--

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации и по адаптаци (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Зона целевого назначения здания (кабинетная форма обслуживания)	ДУ			Ремонт капитальный.

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное

решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Обеспечить доступ в кабинеты (помещения) всех групп населения, доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».

1. Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)
Вариант II - места приложения труда

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть / нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	нет						

1. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации и по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
				не нуждается

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<*> Указывается один из вариантов:; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: нет необходимости в проведении работ (в связи с отсутствием структурно-функциональной зоны).

I. Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)
Вариант III - жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявлены нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть / нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	нет						

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации и по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
				не нуждается

Комментарий к заключению: нет необходимости в проведении работ (в связи с отсутствием структурно-функциональной зоны).

I. Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Котегуртский детский сад»
427063, Удмуртская Республика, Дебесский район, д. Котегурт, ул. Молодежная, 5
Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функциональн о- планировочно го элемента	Наличие элемента			Выявленны е нарушения и замечания		Работы по адаптаци и объектов	
		есть / нет	N на пла не	N фо то	Содер - жани е	Значи мо для инва- лида (ка- тегори я)	Содер - жани е	Вид ы рабо т
5.1	Туалетная комната	Есть			Не адаптирована для инвалидов на креслах- колясках: не соответствует стандарту расположение сантехники. Отсутствуют поручни.	ДП-В	Адаптировать для всех групп инвалидов. Монтаж сантехники, поручней.	Капитальн ый ремонт
5.2	Душевая/ванная комната	Нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне					ДП-В	Обеспечить доступность всех категорий инвалидов.	Капитальн ый ремонт

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендаци и по адаптаци (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Туалетная комната				Адаптировать туалетную для всех МГН (ГОСТ Р 51633-2000 «Устройства и приспособления реабилитационные, используемые инвалидами».

				Ремонт капитальный
--	--	--	--	--------------------

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Обеспечить доступ в санитарно-гигиенические помещения инвалидов всех групп, в т.ч. инвалидов на кресло-колясках.

I. Результаты обследования:

6. Санитарно-гигиенических помещений

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Котегуртский детский сад»
427063, Удмуртская Республика, Дебесский район, д. Котегурт, ул. Молодежная, 5
Наименование объекта, адрес

N п/п	Наименование функциональн о- планировочно го элемента	Наличие элемента			Выявленны е нарушения и замечания		Работы по адаптаци и объектов	
		есть / нет	N на пла не	N фо то	Содер - жани е	Значи мо для инва- лида (ка- тегори я)	Содер - жани е	Вид ы рабо т
5.1	Туалетная комната	Есть			Не адаптирована для инвалидов на креслах- колясках: не соответствует стандарту расположение сантехники. Отсутствуют поручни.	ДП-В	Адаптировать для всех групп инвалидов. Монтаж сантехники, поручней.	Капитальн ый ремонт
5.2	Душевая/ванная комната	Нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне					ДП-В	Обеспечить доступность всех категорий инвалидов.	Капитальн ый ремонт

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендаци и по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Туалетная комната				адаптировать туалетную для всех МГН (ГОСТ Р 51633-2000 «Устройства и приспособления реабилитационные, используемые инвалидами». Ремонт капитальный

I. Результаты обследования:

7. Системы информации на объекте

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Котегуртский детский сад»

427063, Удмуртская Республика, Дебесский район, д. Котегурт, ул. Молодежная, 5

N п/п	Наименование функционального элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	Нет			Не адаптированы для МГН	ДЧ-И (С)	Разместить визуальные средства, значимые для инвалидов по зрению	Ремонт текущий
6.2	Акустические средства	Нет			Не адаптированы для МГН	ДЧ-И (Г)	Установить акустические средства, значимые для инвалидов по зрению	Ремонт текущий
6.3	Тактильные средства	Нет			Не адаптированы для МГН	ДЧ-И (Г,С)	Нанести тактильные средства, значимые для инвалидов по зрению	Ремонт текущий
	ОБЩИЕ требования к зоне						Обеспечить доступность (значимость) для всех МГН	Ремонт текущий

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации и по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Системы информации на объекте	ДУ			Установить акустические и визуальные средства, значимые для инвалидов по зрению и слуху. ГОСТ Р 51671-2000 «Средства связи и информации технические общего пользования, доступные для инвалидов». Нанести тактильные средства, значимые для инвалидов по зрению. ГОСТ Р 52875-2007 «Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению». Ремонт текущий

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); - доступно условно, ВНД - недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: Выполнить в комплексе монтаж визуальных, тактильных акустических средств